

## - Prière à St Joseph -

Il y a un peu plus de 3 ans, nous débutons une neuvaine de 9 mois à St Joseph pour trouver des solutions pour consolider les fondations de la chapelle. Désormais nous avons les solutions techniques. Et maintenant, il nous faut trouver un financement très important, qui relève, il faut le dire, du miracle. Alors gardons confiance. Rappelons nous la parole de l'Ange, qui dit à la Vierge Marie : « *Rien n'est impossible à Dieu !* » (Ev. Luc 1, 37)

Il nous faut également faire preuve de patience, pour atteindre le but. Comme le disait Sainte Thérèse d'Avila : « *Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout...* »

Nous confions la suite de la restauration de la chapelle à la Vierge Marie et à Saint Joseph son époux, afin que la chapelle puisse poursuivre sa vocation spirituelle d'apporter des grâces divines à tous ceux qui y viennent.

*Glorieux saint Joseph, époux de Marie,  
accordez-nous votre protection paternelle,  
nous vous en supplions  
par le Coeur de Jésus-Christ*

*Ô vous dont la puissance s'étend à toutes nos  
nécessités et sait nous rendre possibles  
les choses les plus impossibles,  
ouvrez vos yeux de père  
sur les intérêts de vos enfants.*

*Dans l'embarras et la peine qui nous  
pressent, nous recourons à vous  
avec confiance,*


*Daignez prendre sous votre charitable  
conduite cette affaire importante et difficile,  
cause de notre inquiétude*

*Faites que son heureuse issue  
soit pour la Gloire de Dieu  
et contribue au bien de ceux  
qui veulent le servir fidèlement.*

*Amen*

# La Lettre des amis de la chapelle

N° 36  
Février  
2026



**Association pour la restauration de la chapelle  
de ND de Celles - Mairie 09000 Celles**

**Chers amis,**

Suite au glissement lent et progressif de la colline, la chapelle est maintenant en péril et ne peut plus accueillir de public, jusqu'à ce que puissent être réalisés des travaux pour sécuriser définitivement le bâtiment. C'est d'autant plus regrettable que l'intérieur a été entièrement restauré au fil des ans avec le soutien des pouvoirs publics et de vous tous, les très nombreux fidèles donateurs.

Pour résoudre ce problème de glissement du terrain, nous avons depuis trois ans demandé des avis techniques, interrogé des ingénieurs, afin de trouver la meilleure solution.

C'est le Bureau d'études Bet-Structural, qui a été choisi en 2025 pour finaliser l'étude complète et apporter des solutions concrètes pour résoudre le problème. Les solutions proposées ont été validées par le Bureau de contrôle Socotec. Le Bureau d'études propose de soutenir les fondations au moyen de micro-pieux ancrés dans la roche profonde et de renforcer les contreforts actuels.

**C'est un chantier qui s'impose si l'on veut sauver la chapelle !**

Il comprend : les travaux de renforcement de gros œuvre, de menuiserie pour le démontage et le remontage d'une partie du plancher ; la consolidation des assemblages de la charpente ; le suivi des travaux par le Bureau d'études ; le suivi du contrôle de la Socotec.

Le coût s'élève à 700.000 €, ce qui est considérable.

Il nous faut maintenant collecter des moyens financiers pour entreprendre ces travaux. Tous les dons sont utiles, quels que soient vos moyens !

Les petits ruisseaux font les grandes rivières !

**Ensemble sauvons la chapelle de Notre Dame de Celles !**

Merci

François Prieu

Si vous voulez soutenir cette œuvre de restauration du patrimoine spirituel pyrénéen, vous pouvez réaliser votre don en ligne sur le site « **HelloAsso** »

[helloasso.com/association-pour-la-restauration-de-la-chapelle-notre-dame-de-celles](https://helloasso.com/association-pour-la-restauration-de-la-chapelle-notre-dame-de-celles)

Le site délivre un reçu fiscal

QR Code HelloAsso  
Restauration  
ND de Celles



Vous pouvez également envoyer votre don par chèque grâce au bulletin ci-joint.

### - Un problème ancien -

La chapelle a été construite de 1854 à 1863, sur un terrain très pentu d'environ 45°. Pour ce faire, une plateforme a été réalisée en décaissant la colline. Dès la fin de la construction, au XIXème siècle, sous la contrainte de la masse du mur Ouest, un problème de stabilité du sol a été observé. Cette partie du sol a commencé à s'enfoncer et à glisser causant les premiers désordres sur le bâtiment. Pour essayer d'y remédier, un cerclage métallique a été posé autour du bâtiment à la fin du XIXème siècle, il a été très utile. Ensuite au milieu du XXème siècle des tirants ont été installés côté montagne afin de retenir le bâtiment, sans apporter d'amélioration...

Au début des années 2000, au vue de l'état dégradé des murs, des spécialistes ont estimé que les déformations des murs étaient provoquées par l'affaissement de la charpente, dû à un arbalétrier cassé qui faisait reposer la toiture sur la voûte plâtrée. Cet écrasement de la toiture ne pouvait que « pousser » les murs vers l'extérieur.

Les conclusions de l'époque allaient dans le sens de prioriser la restauration de la toiture et de voir ensuite si le problème des fissurations sur les murs, persisterait dans le temps ou se stabiliserait. La toiture a donc été restaurée entre 2002 et 2003.

Divers dommages de fissurations sur le bâtiment avaient déjà donné des signes d'une déformation du sol, entraînant la déformation des murs. Toutes ces dégradations devenaient des signaux forts.

A partir de 2010, des fissuromètres ont été réinstallés sur les fissures. Toutes ont subi des déformations progressives. Des affaissements du sol ont été constatés. Les calculs établis indiquent que le sol, depuis 1863, date de l'inauguration de la chapelle, du côté aval des murs, s'est enfoncé de 206 mm, soit une moyenne de 1.27 mm/an.

Ces déformations causent l'inclinaison des murs vers l'extérieur sur le côté

aval. A l'angle extérieur de la chapelle Ste Anne et de la nef, le mur s'est incliné de 43cm vers l'extérieur, ce qui est considérable et révèle un risque potentiel d'écroulement, impossible à prévoir.

A la lumière de ces constatations, l'Association, en accord avec la Mairie, s'est mis en recherche d'expertises pour poser un diagnostic de l'état du bâtiment et de ses fondations et proposer des solutions pour résoudre définitivement le glissement et le tassement du terrain.

C'est devant l'incertitude sur la solidité des fondations que la décision difficile a été prise de fermer la chapelle.

### - Travaux sur la fontaine -

Depuis plusieurs années, en raison des sécheresses estivales, la source qui traverse des couches d'argile, s'était un peu déviée. Il fallait y remédier et procéder à une vérification des drains qui collectent l'eau jusqu'au réservoir.

En 2025, une équipe de bénévoles a repris le captage de la fontaine.

De nouveaux drains ont été installés, et l'eau a repris son cours normal.

Deux bacs de décantation ont été rajoutés, ils permettront aux limons argileux de se déposer avant d'entrer dans le réservoir.

Il est toujours recommandé, selon la saison, de ne prendre qu'une quantité raisonnable d'eau, afin de permettre un partage entre tous les pèlerins.

Ce n'est pas la quantité d'eau qui apporte un bienfait mais la démarche spirituelle qui l'accompagne...

### - Le Pèlerinage de juillet -

La chapelle étant fermée, il n'y aura plus de célébrations dans la chapelle. Cependant, il y aura **un pèlerinage le dimanche 19 juillet 2026** présidé par notre Évêque Benoît Gschwind.

**11h : Messe à l'église St Michel de Celles - Village**

Suivie du pique nique à la salle des fêtes du village.

**14h30 : Marche - pèlerinage** à pied jusqu'à la chapelle avec animation spirituelle.

*Les personnes qui ne pourraient faire les 4 km peuvent se rendre jusqu'au parking et finir les 200m à pied.*

**Fin vers 16h30**

Informations : « **nddecelles@gmail.com** »